

INFORME AVERÍAS Y DIAGNOSIS DE VEHÍCULOS

DIAGNOSIS SONDA LAMBDA BANDA ANCHA :

VEHÍCULO: MARCA: SEAT MODELO: IBIZA 1.4 CÓDIGO MOTOR: BKY


- [LINK PDF diagnosis de Sondas lambdas de Banda Ancha](#)
- [LINK VIDEO Diagnosis sonda lambda banda ancha con KTS-Bosch por EOBD II](#)

DIAGNOSIS PICOSCOPE CATALIZADOR KO

- [LINK VIDEO: DIAGNOSIS PICOSCOPE y KTS BOSCH protocolo EOBDII](#)

ARCHIVO PICOSCOPE PSDATA

psdata PICOSCOPE



DIAGNOSIS PICOSCOPE CATALIZADOR OK-Nuevo

- [LINK VIDEO: DIAGNOSIS PICOSCOPE y KTS BOSCH protocolo EOBDII](#)

ARCHIVO PICOSCOPE PSDATA

psdata PICOSCOPE

